


# 奔驰 CLA220 电动助力转向复位方向盘中间位置

**功能说明：** 车辆跑偏，打方向不能自动回位。四轮定位后故障依旧。复位方向盘中间位置后故障解决。

**实测车型：** 奔驰 CLA220 年款：2017 VIN:WDDSJ4HN46\*\*\*\* 如下图：



## 操作指引：

1). 进入 ES-电动助力转向系统。如图 1：



图 1

2). 选择特殊功能，如图 2：



图 2

3). 选择复位方向盘中间位置。如图 3:




图 3

4). 使用按钮“确定”复位方向盘中间位置。如图 4:




图 4

5). 校正值的复位已成功结束。如图 5:




图 5

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。