

吉普 2019 年指南者机油保养功能指引

——以 2019 年吉普指南者为例


【适用范围】

支持车型：

吉普指南者(Compass)车型(2019 年)

【功能介绍】

车辆已经达到保养要求的里程数或天数，需要进行机油保养，仪表盘上提示要进行更换机油进行保养。



【条件需求】

车辆: 关闭发动机, 点火钥匙置于 ON 位置, 蓄电池电量充足, 车辆总线能正常通讯。

软件: 克莱斯勒 V33.20 及以上版本。

其它:

1. 需要 12+8 转接头, 找到 SGW 安全网关模块暂且拆下使用 12+8 转接头执行功能。
2. 保持设备联网正常。

【操作步骤】

1. 选择克莱斯勒软件, 选择自动搜索, 确认车辆信息。(图 1-图 3)




图 1



图 2



图 3

2. 提示设备联网和使用 12+8 转接头才能执行特殊功能，点图片可以查看 SGW 安全网关位置示意图。(图 4-图 6)




图 4



图 5




图 6

3. 选择“保养”菜单，执行保养功能，扫描出可以支持机油保养功能的系统。(图 7-图 10)



图 7



图 8




图 9



图 1

4. IPC 系统一般都有保养功能，PCM 系统不一定有。首先我们先进入 IPC 系统执行保养功能，功能执行过程要求钥匙打开，发动机关闭。(图 11-图 17)



图 11




图 12




图 13




图 14




图 15




图 16




图 17

5. 执行完 IPC 的保养功能结束后，仪表上的提示保养信息还在，我们进入 PCM 系统可以看到还有另一个保养功能需要执行。功能执行过程要求钥匙打开，发动机关闭。(图 18-图)



图 18



图 19




图 20




图 21




图 22




图 23

6. IPC 和 PCM 的功能执行完之后，仪表板上提示保养信息消失，功能已经执行完成。此时可以退出软件，然后把 12+8 转接头拆下，安装回 SGW 安全网关模块既可。

[声明]

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。