


阿尔法.罗密欧 斯泰威重置维修信息

实测车型：阿尔法.罗密欧 斯泰威 年款：2017 VIN:ZARCALCN6H7B*****



1. 选择 IPC (仪表板组) 进入系统 (如下图):



2. 选择特殊功能（如下图）：



3. 点击多功能（如下图）：



4. 选择重置维修信息（如下图）：



5. 此例程在完成维修服务后将重置服务信息。每次执行优惠服务时必须执行此程序。点击继续（如下图）：




6. 按下“继续”运行程序（如下图）：



7

7. 正在执行测试（如下图）：



8. 已重置服务信息，继续（如下图）：



9. 请优先执行“更换机油 1”功能，如果功能未执行成功，请再次执行“更换机油 2”功能或“更换机油 3”功能（如下图）：



10. 该指令可以更新发动机机油更换相关的参数并初始化控制单元的油位值（如下图）：



11. 满足以下条件后, 继续（如下图）：




12. 在控制单元中与更换发动机机油相关的参数，继续（如下图）：

数据流名称	值	单位
在控制单元中与更换发动机机油相关的参数。		
发动机机油液位	4227	mL
预计的油温	86	degree C


□




13. 请等待...（如下图）：




14. 一旦发出此命令，将钥匙转到 STOP 位置并等待电源门锁结束。确定（如下图）：




15. 将点火钥匙转到“关”.如下图：




16. 请等待...如图:



17. 将点火钥匙转到“开”。如图:



18. 请等待…，如下图




19. 在控制单元中与更换发动机机油相关的参数，继续（如下图）：

数据流名称	值	单位
在控制单元中与更换发动机机油相关的参数。		
发动机机油液位	4227	mL



20. 程序结束，如图：



声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位未经同意不得引用或转载。