

# 铂锐更换二手 ABS 模块功能指引

——以 2008 年克莱斯勒铂锐为例

## 适用范围：

### 支持车型：

克莱斯勒 300 车型 (2007-2010)

克莱斯勒 200 车型 (2007-2014)

吉普指南者车型 (2007-2017)

吉普大切诺基 (2006-2010)

吉普牧马人车型 (2007-2017)

道奇酷威车型 (2008-2010)

## 功能介绍：

更换了二手 ABS 模块后，车辆正常，但 VIN 码没有更新，需要执行初始化功能

## 条件需求：

车辆：关闭发动机，点火钥匙置于 ON 位置，蓄电池电量充足，车辆总线能正常通讯。

软件：克莱斯勒 V33.30 及以上版本。

## 操作步骤：

1. 选择克莱斯勒软件，选择自动搜索，确认车辆信息。




图 1



图 2




图 3

2. 进入 ABS (防抱死制动系统) 读版本信息, 发现换上的 ABS 模块没有 VIN 码。



图 4



图 5



图 6



图 7

3. 进入 ABS (防抱死刹车系统) 的特殊功能, 找到“ABS (防抱死刹车系统) 初始化”功能。



图 8



图 9

4. 执行“ABS(防抱死刹车系统)初始化”功能。根据车辆的情况，程序分别会执行
  - EPS(电控稳定系统)传感器初始化
  - G 传感器(重力传感器)标定(有些车的情况不会执行到)
  - 马路行驶测试(有些车的情况不会执行到)
  - 清除转向信息



图 10




图 11



图 12




图 13




图 14




图 15






图 16




图 17




图 18




图 19




图 20




图 21




图 22




图 23




图 24




图 25




图 26



图 27

5. 关闭钥匙后，等待十几秒，再打开钥匙，进入 ABS (防抱死制动系统)，读取版本信息，VIN 码已同步。



图 28



图 29

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。