

奔驰 ML400 天窗无法关闭维修案例

支持设备： 元征全系列诊断设备，PADV，PADIII，PRO3S+

支持产品： 奔驰全车系，配备有天窗防夹功能，VIN 码 WDCDA5GB9EA*****



备注：13 年奔驰 ML400 车型，天窗打开后无法关闭，天窗关闭到三分之一处会自动打开，且天窗的一键开关失效，需要一直按住天窗开关才能移动天窗，此时天窗防夹功能需要标准化。




1. 打开天窗，发现天窗轨道处有大量的泥沙等异物，判断为天窗异物过多，天窗卡死，造成天窗无法关闭，且天窗的一键开关功能失效。



注意：必须先把天窗异物清理干净，方能做天窗防夹功能初始化，否则初始化将做不成功。图为清理干净的天窗滑轨，并抹上润滑脂。




2. 用 PADIII, 点击智能诊断



3. 点击诊断



4. 点击系统选择




5. 点击【SD-滑动车顶/全景滑动天窗】




6. 点击特殊功能




7. 点击学习过程




8. 点击【防夹保护传感器的学习过程】




9. 点击确定




10. 点击确定



11. 标准化中，车辆的遮阳帘和天窗会自动打开/关闭一遍，注意不要夹手



12. 标准化成功，点击确定



13. 车辆天窗已可以正常关闭，且一键打开/关闭天窗功能正常，故障排除。



声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。