


# 2016 年捷豹 XF 前照灯高度传感器校准

2016 年捷豹 XF 车辆 VIN 码: SAJBB4BG7GCV\*\*\*\*\*



**功能作用:** 更换前大灯控制模块或者新的大灯总成后, 需执行该功能对高度传感器进行校准

**支持产品:** 元征系列综合诊断设备


**测试产品:** X431-PADV

1. 选择【X431-PADV 设备】, 连接进入后, 选择【自动搜索】(如下图);



捷豹 New XF 2016  
VIN码 SAJBB4BG7GC


2. 选择【特殊功能】菜单（如下图）；




3. 选择【大灯】（如下图）；

保养归零	电子驻车制动器
防盗/安全	节气门/怠速
轮胎压力监测系统	尾气排放
转向	悬挂系统
大灯	蓄电池
制动器排气装置	喷油嘴
车门窗/天窗/尾门	座椅


4. 选择【照明-前照灯水平调整高度传感器校准】(如下图);




5. 点“确定”(如下图);




6. 打开点火开关，然后点“确定”（如下图）；




7. 阅读提示，满足后点“确定”（如下图）；




8. 提示“高度传感器正在校准”（如下图）；




9. 等待一会后提示“完成”，点“确定”（如下图）；




10. 满足条件“关闭点火开关”，然后点“确定”（如下图）；




11. 打开点火开关，然后点“确定”（如下图）；




12. 提示“清除车辆所有故障码”，点“确定”（如下图）；




13. 提示“清除故障码完成”，点“确定”（如下图）；



14. 满足条件“关闭点火开关”，然后点“确定”（如下图）；




15. 打开点火开关，然后点“确定”（如下图）；





16. 提示“控制模块程序成功完成”，点“确定”（如下图）；



17. “关闭点火开关”，然后点“确定”，校准结束（如下图）。



## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。