

上汽大通 EV30 方向盘转角传感器标定

功能说明： 更换转向角传感器或维修助力转向系统后需做方向盘转角传感器标定。

支持产品： 元征 X-431 PADV, X-431 EVV2.0 综合诊断设备

实测车型： 2020 年上汽大通 EV30L, VIN 码: LSH14C3C9LA1****, 如图 1, 2



图 1



图 2

操作指引：以 X-431 PADV 为例。

1. 选择【新能源车型】，点击【上汽大通】。如图 3



3

2. 选择进入【电动助力转向系统】。如图 4



图 4

3. 选择【特殊功能】。如图 5



图 5

4. 选择【方向盘转角传感器标定】。如图 6




图 6

5. 确定电压正常，车辆处于平整路面，方向盘位于中间，左右偏差不小于 7.5 度。点击确定。如图 6




图 7

6. 标定成功。如图 8



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。