

中国雪佛兰 2009-2020 科鲁兹更换发动机 在线编程和防盗

适用范围:

支持车型/年款 2009-2020 科鲁兹, 2012-2016 爱唯欧, 2012-2020 迈锐宝, 2018-2021 探界者, 2013-2019 昂科拉, 2015-2021 昂科威, 2010-2013 英朗, 2011-2019 GL8, 2010-2020 君越, 2009-2020 君威, 2016-2020 威朗

功能介绍:

更换发动机模块后, 执行发动机编程和防盗钥匙匹配功能和配置与设定功能。

条件需求:

此功能对蓝牙通讯信号要求较高, 信号不好会在刷写过程中断线;
在线编程需联网下载文件, 请确保设备的网络连接;
操作之前请检查车辆蓄电池电量是否充足

软件版本:

中国通用防盗诊断软件 V10.02 以上版本。

产品要求:

元征 X431 PRO 防盗匹配仪

操作步骤:

1. 点击【防盗模块更换】, 如图 1.



图 1

2. 选择【自动扫描】，如图 2。




图 2

3. 请输入 17 位 VIN 码，如图 3。




图 3

4. 请确认是否正确, 如果不正确, 请点击“否”, 手动选择车型, 否则点击“是”, 如图 4。



图 4

5. 点击“是”, 如图 5。



图 5

6. 请打开点火开关，关闭发动机，如图 6。



图 6

7. 选择【ECM(发动机控制模块)】，如图 7。



图 7

8. 如图更换了旧的电脑, 请先做删除再点【编程】, 如果没有更换或者更换了全新的, 点击【编程】, 如图 8。



图 8

9. 请确保打开了点火开关, 发动机关闭状态, 如图 9。




图 9

10. 请确认该车的防盗密码是否正确，如果不正确，点击“否”，如果正确，点击“是”，如图 10。



图 10

11. 编程中，如图 11。



图 11

12. 编程成功，关闭点火 30 秒后再打开，如图 12。




图 12

13. 返回菜单首页，选择【防盗钥匙匹配】，如图 13。



图 13

14. 选择【自动扫描】，如图 14。




图 14

15. VIN 码如果正确请点击“是”，否则点击“否”后重新输入，如图 15。



图 15

16. 选择【防盗匹配-更换发动机控制模块或新增钥匙】，如图 16。



图 16

17. 请确认 VIN 是否正确，如果不正确，点击“否”，否则点击“是”，如图 17。




图 17

18. 点击“确定”，如图 18。




图 18

19. 点击“是”，如图 19。




图 19

20. 请确认防盗密码是否正确，如果不正确，请点击“否”重新输入，如果正确，请点击“是”，如图 20。



图 20

21. 点击“确定”，如图 21。



图 21

22. 将钥匙插入发射器台上，其他钥匙放车外，然后点击“确定”，如图 22。



图 22

23. 请等待 5 秒，如图 23。



图 23

24. 按一下启动/停止按钮，然后按“确定”，如图 24。




图 24

25. 请等待 10 秒，如图，25。




图 25

26. 请关闭点火开关，如图 26。




图 26

27. 请按住启动/停止按钮不放，点击“确定”按钮，如图 27。



图 27

28. 请等待 12 秒，如图 28。




图 28

29. 释放启动/停止按钮，然后按“确定”，如图 29。




图 29

30. 请长按启动/停止按钮，打开点火开关直至仪表盘灯亮，如图 30。




图 30

31. 请等待 5 秒左右，如图 31。



图 31

32. 关闭点火开关，如图 32。




图 32

33. 请等待 30 秒，如图 33。




图 33

34. 所有收发器钥匙必须与车辆同步，如图 34。




图 34

35. 按开始/停止按钮，然后启动发动机，如图 35。



图 35

36. 请等待 5 秒，如图 36。




图 36

37. 拔出发射器中的钥匙，按下钥匙上的锁住按钮，然后按钥匙上的解锁按钮，再按下“确定”，如图 37。



图 37

38. 如果有更多钥匙同步，点击“是”，否则点击“否”，如图 38。




图 38

39. 防盗程序成功完成，如图 39。



图 39

40. 请使用各收发器钥匙检查发动机启动情况，如图 40。



图 40

41. 返回菜单首页，点击【防盗模块更换】，如图 41。



图 41

42. 选择【自动扫描】，如图 42。



图 42

43. 选择【ECM（发动机控制模块）】，如图 43。



图 43

44. 选择【配置与设定】，如图 44。



图 44

45. 点击“是”，如图 45。




图 45

46. 点击“是”，如图 46。




图 46

47. 选择“默认配置”，如图 47。



图 47

48. 选择“下一步”，如图 48。



图 48

49. ECU 配置成功，如图 49。



图 49

50. 钥匙打开，发动机关闭，如图 50。



图 50

51. 读取成功，如图 51。



图 51

52. 按照提示操作，如图 52。



图 52

53. 读取成功，如图 53。




图 53

54. 已成功完成，请检查系统故障码，如图 54。




图 54

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。