

# 2016 年福特锐界前大灯校准

2016 年福特锐界 车辆 VIN 码: LVSHFCAC7GH1\*\*\*\*\*




**功能作用:** 更换前大灯总成或者大灯控制模块后需使用该功能对大灯进行校准

**支持产品:** 元征系列综合诊断设备

**测试产品:** X431-PRO

1. 选择“X431-PRO”设备，连接进入后选择【自动搜索】(如下图):



## 2. 选择【快速测试】扫描出系统（如下图）；



## 3. 选择【HCM(大灯控制模块)】（如下图）；



4. 读取到的故障码为“左右前照灯灯光分布执行器”（如下图）；



5. 选择【特殊功能】（如下图）；




6. 选择【车头灯校正】(如下图);




7. 提示“打开近光灯”，打开后先“确定”(如下图);



8. 提示“操作进行中”（如下图）：



9. 点“确定”执行大灯机械校准，可看到大灯自行校准（如下图）：



10. 提示“操作成功”，点“确定”（如下图）；



11. 提示“关闭点火开关”，关闭后点“确定”，校准结束（如下图）；



12. 重新读取故障码，显示正常无码（如下图）。



## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。