奥迪 A8L 空气悬挂匹配

功能说明: 奥迪 A8L,水平高度调节系统,故障码为: C104400 默认设置未学

习到。需要做空气悬挂匹配这个特殊功能。

支持产品: 元征全系列综合诊断设备。

实测车型: 2014 年奥迪 A8L, VIN 为: WAUYGB4HXFN01****。(如下图);



车身高度降到很低。仪表提示,空气悬挂:系统故障。如下图;



操作指引:

1. 水平高度调节系统,故障码为: C104400 默认设置未学习到。此故障码清除掉后, 启动车辆,故障码又有了。(如下图);





图 1

2. 选择【特殊功能】(如下图);





图 2

3. 选择【空气悬挂匹配】(如下图);



图 3

4. 点【读取故障码】,(如下图);






图 4

5. 清码后,系统无故障码。点"确定";(如下图);



图 5

6. 点"确定"继续, (如下图);



图 6

7. 点【步骤1-选择自动高度】,(如下图);





图 7

8. 在 MMI 显示屏上,选择自动驱动程序。车辆停在平坦地面上,启动发动机,关闭 所有车门,车内不要放重物。点"确定",(如下图);



图 8

9. 点【步骤 2-选择安装的行驶系】,(如下图);





图 9

10. 选择【1. 标准行驶系(产品编号1BK)】,(如下图);





图 10

11. 点【步骤 3-启动自适悬挂】,(如下图);






图 11

12. 基本设置完成, (如下图);





图 12

13. 点【步骤 4-清除自适应悬挂校准】,(如下图);





14. 基本设置完成, (如下图);





图 14

15. 点"步骤5-设置基准高度",(如下图);





图 15


16. 基本设置完成, (如下图);






图 16

17. 点【步骤 6-匹配车身高度】,(如下图);





18. 用卷尺测量并记录四个车轮中心点与轮毂底部边缘的距离,(如下图);






图 18

19. 点【输入左前轮高度(mm)】, (如下图);






图 19

20. 输入测量的左前高度,输入"410",点"确定",(如下图);



图 20

21. 按照提示,相同的方法,输入右前、左后、右后轮高度。高度值保存成功,点"确定"。(如下图);



图 21

22. 点【步骤 7-校准自适应悬挂】,(如下图);





图 22

LAUNCH 汽车维修资料

23. 基本设置完成, (如下图);





图 23

24. 点【步骤 8-启动自适应悬挂】,(如下图);






图 24

LAUNCH 汽车维修资料

25. 基本设置完成, (如下图);





图 25

26. 点【步骤 9-检查车辆高度】,(如下图);






图 26

27. 之前输入的值与显示的高度值相比,在+/-3mm 的固定公差内。点"是",(如下图):





图 27

28. 在 MMI 驱动选项下,空气弹簧车轮更换设置为关闭,点"确定",(如下图);



图 28

29. 重新匹配默认位置成功完成,点"确定",(如下图);



图 29

30. 水平高度调节系统无故障码, (如下图);





图 30

31. 仪表无故障提示, (如下图);



图 31

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。