

2016 捷豹 XFL 保养归零

功能说明： 仪表出现保养提示，需对保养灯进行复位

支持产品： 元征全系列综合诊断设备。

实测车型： 2016 款捷豹 XFL



仪表出现保养提示。



机油保养里程剩下 0KM



操作过程:


1. 用 X-431 PADIII 进入捷豹诊断软件, 点击【特殊功能】:



2. 点击【保养归零】:



3. 点击【特殊应用-维护时间间隔复位】



4. 点击“确定”；



5. 打开点火开关，点击“确定”；



6. 确认车载电压在 12.5V 以上，点击“确定”；



7. 关闭点火开关，点击“确定”；



8. 打开点火开关，点击“确定”；



9. 点击左下角【全套保养重置】；



10. 重置完成，点击“确定”；



11. 关闭点火开关；



仪表机油保养已复位至 10000KM



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。