

## 奥迪 Q5 节气门匹配

**功能说明：** 清洗节气门或更换节气门后，需要做节气门匹配功能。

**支持产品：** 此文档用“引导型功能”演示节气门匹配方法。需要元征 X431PADIII、PADV、PR05、PR03S+等带有引导功能的设备。

**实测车型：** 2015 年奥迪 Q5，VIN 为：LFV3B28R3F302\*\*\*\*。（如下图）；



### 操作指引：

1. 选择【引导型功能】（如下图）；




图 1

2. 查看车辆铭牌信息，选择正确的车辆信息，点“开始”。（如下图）；



图 2

3. 选择【01 发动机电控系统】，选择【引导型功能】。（如下图）；



图 3

4. 选择【01-匹配节气门控制单元-J338】。(如下图);



图 4

5. 此步骤需要车辆诊断仪，点“继续/完成” (如下图);



图 5

6. 发动机所有故障被排除后，才能进行节气门匹配，点“继续/完成”；（如下图）；



图 6

7. 打开点火开关，点“继续/完成”，（如下图）；



图 7

8. 确认所有的条件满足，接下来检查发动机系统是否有故障码，点“继续/完成”。（如下图）；



图 8

9. 发动机系统无故障码，点“继续/完成”。（如下图）；



图 9

10. 确认条件满足，点“继续/完成”。(如下图)；



图 10

11. 基本设置例程运行中。(如下图)；



图 11

12. 节气门控制单元匹配：正确结束。点“继续/完成”。(如下图);



图 12

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。