

## 荣威 550 保养灯复位

**功能说明：** 2009 年荣威 550，保养到期，做完保养后。需要执行“保养灯复位”这个功能

**支持产品：** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

**实测车型：** 2009 年荣威 550， VIN 为：LSJW26H3X9S05\*\*\*\*\*



仪表显示：保养里程“0 km”



## 操作指引：

1. 进入【IPK(仪表单元)】，选择【特殊功能】(如下图)；



图 1

2. 选择【保养间隔复位】(如下图)；




图 2

3. 点“确定”（如下图）；




图 3

4. 此车不是互联网车，点“否”（如下图）；



图 4

5. 选择“2009年以后”（如下图）；



图 5

6. 此功能将重置保养间隔，确保条件满足，点“确定”（如下图）；



图 6

7. 点“是”执行保养间隔重置（如下图）；




图 7

8. 重置成功，点“确定”（如下图）；




图 8

9. 仪表显示：保养里程“10000 km”（如下图）；



图9

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。