

奇瑞艾瑞泽 7 胎压标定

功能说明：奇瑞艾瑞泽 7，装备间接式胎压检测系统，胎压灯亮。需要执行“胎压标定”这个特殊功能。

支持产品：元征全系列 PRO 系列或者 PAD 系列综合诊断设备。

实测车型：2013 年奇瑞艾瑞泽 7，VIN 为：LVVDC21B10026****。（如下图）；



胎压灯亮，（如下图）；



操作指引：

1. 快速测试，报告，ABS 系统有故障码：C1431-29 胎压监测信号无效（如下图）；



图 1

2. 进 ABS 系统，选择【胎压标定（只适应于 ESP（电控稳定系统）系统车型）】（如下图）；



图 2

3. 确定所有条件满足，点“是”（如下图）；



图 3

4. 标定成功，点“确定”（如下图）；




图 4

5. 快速测试，保存报告，全车无故障码（如下图）；




图 5

6. 胎压灯灭（如下图）；



图 6

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。