

## 2012 年别克英朗变速箱系统在线编程

**功能说明：** 更换变速箱后发动机有故障不能和变速箱通讯需要在线编程

**支持产品：** 元征 PADIII、PADV、PRO5 等编程款诊断设备

**实测车型：** 2012 别克英朗，车辆 VIN 码：LSGPB64U5CS11\*\*\*



### 操作流程：

1. 快速测试，扫描所有系统，点“报告”，保存报告。ECM 有故障码（如下图）；




图 1

2. 选择 【在线编程】进入如图 2;



图 2

3. 打开点火开关选择【自动识别车型】进入，如图 3;




图 3

4. 选择“是”进入如图 4;



图 4

5. 确认车架号无误选择“是”进入，如图 5;




图 5

6. 选择【变速箱 (TCM)】进入图 6;



图 6

7. 选择【ECU 编程】进入如图 7;




图 7

8. 下载文件中请稍候如图 8;




图 8

9. 打开点火开关, 关闭用电设备保持电压稳定后选择“是”进入如图 9 ;



图 9

10. 打开点火开关关闭发动机拉起手刹保持网络连接，选择“确定”进入，图 10；



图 10

11. 选择【TCM(自动变速箱控制模块)】进入如图 11 ；



图 11

12. 选择【编程】进入如图 12;




图 12

13. 下载编程文件中请稍候如图 13;




图 13

14. 打开点火开关后选择“是”进入编程如图 14;



图 14

15. 编程中请稍后如图 15;




图 15



16. 编程成功，关闭点火开关 30 秒后打开如图 16:




图 16

17. 扫描全系统清除故障码后发动机无故障变速箱正常使用如图 17:



图 17

18. 快速测试，扫描所有系统，点【报告】，保存报告。故障码清除如图 18:



图 17

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。