


2015 年保时捷卡宴尾门校准

2015 年保时捷卡宴 车辆 VIN 码: WP1AF2A26FLA*****



功能作用: 更换尾门控制模块后, 需使用该功能对尾门进行校准

支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品: X431-PADV

1. 选择【X431-PRO3S】设备, 连接进入后, 选择【自动搜索】(如下图):



保时捷

2. 选择【快速测试】扫描全车系统（如下图）；




3. 选择【后盖】（如下图）；



4. 选择【特殊功能】(如下图):




5. 选择【校准】(如下图):




6. 阅读提示，然后点“确定”（如下图）；



7. 阅读提示，然后点“确定”（如下图）；



8. 提示“按下尾箱盖开启按键，打开尾门，完全打开后，在按下关闭按键，直到锁止”，该操作需在 10 分钟内完成，按提示进行操作（如下图）；



9. “步骤 8 操作”完成后，提示“程序完成，关闭点火开关”，关闭后点“确定”，校准结束（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。