

别克君越 RAD（收音机）在线编程

功能说明： 更换 RAD（收音机），需要对控制单元编程。

支持产品： 元征 PADIII、PADV、PADVII 等支持编程功能的综合诊断设备。

实测车型： 2010 年别克君越，VIN 为：LSGGF53X3AH*****（如下图）；



更换二手收音机，显示屏提示“已锁定”（如下图）；



操作指引:

1. RAD 系统无故障码 (如下图);



图 1

2. 进 RAD (收音机), 读数据流。收音机防盗锁状态, 值为“活动”(如下图);

数据流名称	值	标准范围	英制	公制
数字式收音机	不存在			
电话信号	存在			
电源模式	运行			
收音机防盗锁已装备	已装备			
收音机防盗锁状态	活动			
后排座椅音频	不存在			
测试台模式	不活动			

图 2

3. 选择【在线编程】，确认车架号一致，点“是”（如下图）；



图 3

4. 认真阅读提示信息，点“是”（如下图）；




图 4

5. 认真阅读提示信息，确认条件满足，点“确定”（如下图）；



图 5

6. 选择【RAD（收音机）】（如下图）；



图 6

7. 点【编程】(如下图);




图 7

8. 按照车辆实际配置选择, 此车选【其他/未配备】(如下图);



图 8

9. 确保点火开关打开，点“是”继续；



图 9

10. 编程中（如下图）；




图 10

11. 编程成功，点“确定”；



图 11

12. 进 RAD（收音机），读数据流。收音机防盗锁状态，值为“不活动”（如下图）；



图 12

13. 收音机正常工作。



图 13

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。