

2020 款奔驰 CLA45 更换蓄电池复位

功能说明： 2020 款奔驰 CLA45 更换蓄电池复位

支持产品： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2020 款奔驰 CLA45

操作过程

1.



2. 一辆 2020 款奔驰 CLA45. 客户反映仪表有【停车，保持发动机运转】电池报警



3. 用 431 PAD 5 进入奔驰诊断软件，快速测试扫描全车故障码，点击进入【SAM 驾驶员侧多功能模组】



4. 读取故障码；



5. 故障码为起动机蓄电池电阻过高，故障码状态为【当前】故障码无法清除，判断为蓄电池老化，需要更换



6. 更换全新原厂蓄电池；



7. 更换蓄电池后，再次进入 SAM 系统，点击【动作测试】



8. 点击【蓄电池更换确认】



9. 电荷流量数值为【7076.4Ah】，点击 F2 蓄电池更换确认；

蓄电池更换确认

奔驰 V50.41 > 118>118.353 - Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Coupe>快速测试>SAM_DR - 驾驶员侧多功能模组>动作测试>蓄电池更换确认 12.13V

名称	值	标准值
信息		
蓄电池更换确认只允许在更换蓄电池后进行。		
确认更换蓄电池时后，电荷流量将被设为0,00Ah。		
相应的实际值状态		
电荷流量	7076.4 Ah	
提示		
F2:蓄电池更换确认		

F2 继续

SN:98934
奔驰 CLA 45 AMG 4MATIC+ 2020
VIN码 W1K5J5DB4L

10. 复位完成，点击“继续”；

蓄电池更换确认

奔驰 V50.41 > 118>118.353 - Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Coupe>快速测试>SAM_DR - 驾驶员侧多功能模组>... 1.19 kb/s 859 b/s 12.11V

名称	值	标准值
程序“计数器”电荷流量”的复位”已成功完成。		
流程结束		

继续

SN:98934
奔驰 CLA 45 AMG 4MATIC+ 2020
VIN码 W1K5J5DB4L

11. 电荷流量数值为【0Ah】，点击继续返回系统界面；

蓄电池更换确认

名称 值 标准值

信息		
蓄电池更换确认只允许在更换蓄电池后进行。		
确认更换蓄电池时后，电荷流量将被设为0,00Ah。		
相应的实际值状态		
电荷流量	0 Ah	
提示		
F2:蓄电池更换确认		

F2 继续

SN:98934
奔驰 CLA 45 AMG 4MATIC+ 2020
VIN码 W1K5J5DB4L

12. 再次读取故障码，系统内无故障码；

DTC

故障码代码 故障码描述 故障码状态

	故障存储器内未保存故障代码。	
--	----------------	--

清故障码

SN:98934
奔驰 CLA 45 AMG 4MATIC+ 2020
VIN码 W1K5J5DB4L

诊断报告

13. 启动发动机，仪表电池警告信息消失，复位完成。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。