

## 江铃易至 EV3(豫北 EPS)零点标定

**功能说明：** 零位不正确出现故障码或方向不正需要进行 EPS 零位标定


**使用产品：** 元征 X-431 EV MAX 新能源综合诊断设备。

**实测车型：** 2019 年江铃易至 EV3，VIN 为 LNDAA2CC3KGXXXXXX（如下图）：




## 操作指引：

### 1. 选择【新能源检测】




### 2. 选择【江铃】车系，进入点击“确认”；



## 3. 选择【E300(易至EV3)】:



## 4. 点击【快速测试】:




## 5. 选择【豫北 (EPS)】系统，点击进入系统；




## 6. 选择【特殊功能】；




7. 选择【EPS 零点标定】点击“确认”；




8. 耐心等待安全效验



9. 零点标定功能执行完毕，点击“确定”；



10. 读取豫北（EPS）系统无故障码，则标定完成



## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。