

马自达 3 B1602/P1260 故障码解析

1. 故障码含义

B1602/P1260	仪表组无法正常读取钥匙 ID 号数据
-------------	--------------------

检测条件: 仪表组无法正常读取钥匙 ID 号数据。

2. 可能的原因:

- 1) 遥控器（钥匙）故障。
- 2) 线圈式天线故障。
- 3) 仪表组故障。
- 4) 以下任何物体接触或靠近钥匙头。
 - (1) 备用钥匙
 - (2) 装有起动锁止安全系统的其他车辆的钥匙
 - (3) 任何金属物体
 - (4) 任何电子装置、信用卡或者带有磁条的其它卡片

3. 故障码诊断流程:

- 1) 用 X431 清除 DTC;

2) 使用另一把已登记的钥匙将点火开关转到 ON 的位置, 如果没有其它已登记的钥匙, 用 X431 登记一把额外的钥匙, 并使用该登记钥匙将点火开关转至 ON 的位置;

3) 用 X431 检查是否再次出现 B1602/P1260:

- 是: 更换线圈式天线, 后继续下面步骤。
- 否: 处理掉有故障的钥匙, 如需要, 请登记一把新的钥匙。

4、用 X431 清除 DTC;

5、使用另一把已登记的钥匙将点火开关转到 ON 的位置;

6、用 X431 检查是否再次出现 B1602/P1260:

- 是: 更换仪表组, 并在更换时为起动锁止安全系统执行重置程序。
- 否: 故障检修完成。