

2020 年奔驰 S350L 低温冷却系统排气

2020 年奔驰 S350L 车辆 VIN 码: W1KUG5GB9LA*****



功能作用: 更换车辆发动机冷却液泵，加注冷却液后，需使用该功能对冷却系统进行排空


支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品: X431-PADV

1. 选择【X431-PADV】设备，选择【奔驰】，连接进入后选择【自动搜索】（如下图）；



2. 选择【加强版本】(如下图):




3. 选择【快速测试】扫描全车系统 (如下图):



4. 选择【PTCU-通用动力传动系统控制器】(如下图):



5. 读取故障码，显示“冷却液泵”损坏（如下图）:



6. 因已更换新的“冷却液泵”，所以直接执行清码，排气过程中不允许系统存在故障码（如下图）；



7. 选择【特殊功能】（如下图）；



8. 选择【学习过程】(如下图):



9. 选择【低温冷却回路冷却系统排气】(如下图):



10. 提示“过程持续约 20 分钟，冷却液已加注，系统不允许存在相关故障码”，满足后点“继续”（如下图）；



11. 提示“处理中，请稍后”，同时冷却液泵开始工作，排气过程中，冷却液减少后需及时补充（如下图）；



12. 执行完成后，提示【流程结束】，点“继续”退出排气（如下图）；



13. 启动车辆一段时间，检查车辆水温是否正常，水温正常，排气成功，水温不正常，继续执行此功能进行排气（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。