


2017 年吉普大切诺基尾门标定

2017 年吉普大切诺基 车辆 VIN 码: 1C4RJFB8XHC6*****



功能作用: 更换尾门控制模块或者尾门电机马达后, 需使用该功能对尾门进行校准


支持产品: 元征系列综合诊断设备

测试产品: X431-PADV

- 选择【X431-PADV】设备, 选择【JEEP】车型, 连接进入后选择【16PIN 接头】选择【自动搜索】(如下图);



2. 选择【极速检测】扫描全车系统 (如下图);



3. 选择【PLG (电动提升式门模块)】(如下图);

模块	状态	操作
RADIO(收音机)	正常	进入系统
DDM(司机车门模块)	正常	进入系统
PDM(乘客车门模块)	正常	进入系统
MSMD(可记忆座椅模块)	正常	进入系统
PLGM(电动提升式门模块)	正常	进入系统
HSM(加热式座椅模块)	正常	进入系统
ICS(集成式仪表控制台)	正常	进入系统

4. 选择【特殊功能】(如下图);




5. 【标定提升式车门】(如下图);




6. 点“确定”(如下图);




7. 点“确定”(如下图);



8. 提示“请等待 10 秒”(如下图);



9. 提示“标定已完成”，点“确定”，标定结束（如下图）。



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。