

2010 马自达 3 两厢电动车窗故障症状检修

摘要：

本文档主要讲述 2010 年马自达 3 两厢电动车窗故障症状检修。

关键字：

2010 马自达 3 两厢 车身 车身控制系统 电动车窗 故障 诊断

LAUNCH

目录

1. 故障症状检修.....	1
1.1 即使执行了各种操作, 门窗玻璃也不运行.....	1
1.2 使用遥控钥匙发送器时, 门窗玻璃不运行.....	1
1.3 使用请求开关时门窗玻璃不运行.....	2
1.4 一些门窗玻璃不运行.....	3
1.5 门窗玻璃在完全打开/关闭之前停止.....	3
1.6 门窗玻璃在完全关闭之前反向操作.....	4
1.7 所有门窗玻璃意外运行.....	5
1.8 门窗玻璃部分意外操作.....	6
1.9 电动车窗系统初步检查.....	6
1.9.1 手动开/关功能检查.....	6
1.9.2 自动开/关功能(驾驶员侧)的检查.....	6
1.9.3 IG-OFF 定时器功能检查.....	7
1.9.4 自动倒退夹紧保护功能检查.....	7
1.10 驾驶员侧自动开/闭式车窗上的自动开/关功能不运行.....	8
1.11 驾驶员侧电动车窗不工作.....	9
1.12 使用电动车窗副开关时, 除驾驶员侧以外的所有动力车窗均不运作.....	11
1.13 使用动力车窗主开关时, 所有除驾驶员侧以外的动力车窗均不运作.....	11
1.14 所有电动车窗都不工作.....	11
1.15 当门窗玻璃在自动模式中向上移动时, 即使没有遇到异物也倒退 ..	14
1.16 门窗玻璃打开或关闭时有异常噪音.....	16
1.17 电动车窗初始化程序.....	17
1.18 间歇性故障症状检修.....	17
1.19 电动车窗系统初步检查.....	19
1.20 在自动模式下, 门窗玻璃不上下移动.....	22
1.21 即使在其运行时遇到异物, 门窗玻璃也不倒退.....	26
1.22 门窗玻璃在自动模式中上升运动时, 即使没有遇到异物也倒退	27