

2016 年款奔驰 C180 保养灯归零操作方法

实测车型: 奔驰 C180, 2016 年款, LE4WG4AB6GL0*****

功能说明:

当奔驰仪表提示保养过了公里数或天数, 需要进行相应保养, 并使用 X-431 解码器执行保养归零服务流程。

操作指引:

- 1). 打开点火开关, 不启动发动机;
- 2). 选择保养灯归零 V10.47 以上版本;
- 3). 选择“MERCEDES-BENZ (奔驰)”菜单;
- 4). 选择乘用车, 如图 1;



图 1

5). 选择软件归零如图 2;



图 2

6). 选择自动扫描;

7). 显示车辆信息, 确认后点击确定, 如图 3;




图 3

8). 选择保养复位.

9). 显示相关实际值状态如图 5: 剩余距离: -10572km; 剩余时间: 49 天; 执行状态: 未执行; 点击下一步, 如图 4;



图 4

10). 点击 229.5, 如图 5.



图 5

11). 显示相关实际值状态如图 7：剩余距离：由 -10572km 变为 10000km；剩余时间：由 49 天变为 365 天；执行状态：由未执行变为成功；点击下以下一步，如图 6；



描述	值	单位
相关实际值状态		
剩余距离	10000	km
剩余时间	365	天
保养代码	A	
注意 下一步：机油质量执行参数		
执行状态	成功	

图 6

12). 打开点火开关确认原仪表保养提示消失，说明已成功执行归零服务流程。

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。