

2018 年保时捷帕拉梅拉保养灯归零操作

测试车型：2018 年保时捷 Panamera，VIN 码：WPOAA2970JL10****，如下图：



功能说明：车辆维修保养后使用该功能项使仪表保养灯归零。

操作指引:

- 1). 打开点火开关，连接好元征 X431 PAD III 接头，选择保时捷车型软件 V23.30 及以上版本，进入后显示如下主菜单，如图 1:




图 1

- 2). 依次选择车型“Panamera->Panamera(971)”，然后点击进入“仪表组合”选择“特殊功能”，如图 2:



图 2

3). 选择“重置保养间隔”，如图 3:




图 3

4). 注意：做此功能需要在线，需要连接网络，登录账号，才能正确执行，如图 4:



图 4

5). 点击需要执行的功能选项后，点击“确定”按钮，如图 5:



图 5

6). 保养操作归零完成，点“确定”结束，如图 6:



图 6

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。