# 2014 年奥迪 A3 车窗升降机马达基本设置

功能说明: 奥迪 A3,车窗无一键升降功能,需要做车窗升降机马达基本设置。

**实测车型:** 2014年奥迪 A3, VIN 为: LFV2B28V2E500\*\*\*\*, 如下图:





## 操作指引:

1). 前排乘客车窗无一键升降功能,进系统读码。故障码为: B148754 车窗升降机马达-无基本设置。故障码状态为: 主动/静态,清故障码,清除不了。如图 1:





2). 选择"04系统基本调整",如图2:





图 2

#### 3). 功能菜单,如图 3:






图 3

4). 选择"前车窗升降器,副驾驶员侧",如图 4:





图 4

#### 5).点"调整",如图5:



图 5

### 6). 基本设置正确完成,如图 6:



图 6

7). 故障码状态变为:被动/偶发,如图7:





图 7

8).点"是"清除故障码,如图8

1 = v ±					隊 ▼ 🔏 🖺 下午5:51
菜单显示			Ħ		F
奥迪 V28.50 > 快速测试>52 前排乘客侧车门	<b>间电子设备</b>		_		
01 版本信息		02 读故障码			
05 清故障码		08 读数据流			
20 读冻结帧	提示	信息			
10 通道调整匹配	是否确认清除故障码?				
16 安全登陆	否	是			
粤[] 奥迪 A3 Sportback 2014 VIN码 LFV2B28V2E5F073550					
<i>Q</i> 💀 🕾				ស្ល	<b>→</b>

图 8


9).点"是"重新读取故障码,如图9:

1 E v <u>t</u>						隊 ▼ 🔏 🖺 下午5:51
菜单显示			n			P
奥迪 V28.50 > 快速测试>52 前排乘客侧车门	电子设备		_	_		
01 版本信息		02 读故障码				
05 清故障码 08		08 读数据流				
20 读冻结帧	05 清故障码					
10 通道调整匹配	清除故障码已完成, 是否重新读取故障码?					
16 安全登陆	否	是				
<b>夏</b> 奥迪 A3 Sportback 2014 VIN码 LFV2B28V2E5						
Q ~					ſú	Ð

图 9

10). 车窗有一键升降功能。系统无故障码,如图 10:





### 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同 意不得引用或转载。