

2017 年吉利博瑞保养灯归零

功能说明： 吉利博瑞保养灯亮，做完保养后，需要做此功能。

实测车型： 2017 年吉利博瑞，VIN 为：L6T7964ZXHN4****，如下图：



- 仪表显示“请立即保养车辆”。如下图：



操作指引：

- 1). 使用 X431 PADV 设备，选择“保养归零”软件，选择“国产车”，选择“吉利汽车”，如图 1：



图 1

2). 打开点火开关，点“确定”，如图 2:



图 2

3). 选择“软件归零”，如图 3:




图 3

4). 选择“博瑞”，车型，如图 4:



图 4

5). 确定条件满足，点“确定”，如图 5:



图 5

6). 保养里程设置完成，点“确定”，如图 6:




图 6

7). 保养灯灭，如图 7:



图 7

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。