

2010 年宝马 MINI “CAS 控制单元故障” 复位

功能说明：CAS 系统故障代码 A0AA

支持设备：元征全系列综合诊断设备

支持产品：2010 年宝马 MINI，VIN 码：WMWSU310***，如下图：



故障描述：车辆亏电导致 CAS 系统出现 A0AA 的故障码

系统名称	状态	操作
CAS (车辆进入系统 - CAS/FEM/BDC)	1 ^	进入系统
A0AA CAS 控制单元故障 当前 🔍		
FRM (脚部空间模块)	1 v	进入系统
SGM-ZGM (安全和网关模块(ZGM) - JBE/JBE2/JBBF/KGM)	正常	进入系统
SRS (安全气囊 - AIRBAG/SGM-SIM)	正常	进入系统
SZL (转向柱控制中心)	正常	进入系统
ECM (发动机控制模块 - DME/DDE)	正常	进入系统

MINI Mini Cooper 2010
VIN码 WMWSU3109B1

报告 比较结果 检测计划 清码

操作指引：

1. 以 X431-PADV 设备为例：
进入诊断系统扫描系统后点击进入“CAS”，如图 1：



图 1

2. 选择【汽车存取系统（CAS）复位】，点击进入，如图 2：



图 2

3. 选择复位内部 ELV 故障计数器并确认“是”开始复位，如图 3:



图 3

4. 复位成功，选择“确定”，点击进入，如图 4:




图 4

5. 选择“确定”点击进入，如图 5:




图 5

6. 选择【汽车存取系统（CAS）复位】点击进入，如图 6:



图 6

7. 选择“是”点击进入，如图 7:




图 7

8. CAS 复位成功，选择“确定”点击进入，如图 8:




图 8

9. 系统复位成功故障清除，选择“确定”如图 9:





图 9

10. 清除故障代码后扫描 CAS 系统正常无故障代码



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。