

保时捷帕纳美拉尾盖校准操作方法

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

功能说明： 出现校准故障码时需要执行校准操作。

实测车型： 2010 年保时捷帕纳美拉, VIN 码为：WPOAC2972AL0*****

车辆铭牌信息如下图：




1. 使用 PAD III 点击保时捷菜单进入后盖系统读取故障码：




2. 点击返回按钮;




3. 点击【特殊功能】;




4. 点击【校准】;




5. 点击“确定”;



6. 点击“确定”；



7. 按下尾盖的开锁按钮，等到尾盖完全上升到最上部时可以听到哔哔声，再按下尾盖的关闭按钮，等到尾盖完全下降到最下部时可以听到哔哔声。



8. 点击确定完成操作。再次读取故障码显示无故障码。



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。