

# 奔驰 S400 碰撞预防辅助复位

**功能说明：** 一台 2016 款奔驰 S400，搭载碰撞预防辅助系统增强版，拆装前杠维修喷漆后需对防撞辅助系统进行复位

**支持产品：** 元征全系列综合诊断设备。

**实测车型：** 奔驰 S400 VIN 码：WDOUG6FBXGA\*\*\*\*\*

## 操作过程：

1. 用 431 PADIII 进入防撞辅助系统，读取故障码有一个【C10C700 防碰撞辅助系统控制单元存在功能故障，雷达测距传感器失调】，故障码状态“当前”故障码无法清除；



## 2. 点击【特殊功能】:



## 3. 点击【学习过程】:



## 4. 点击【复位部件 A90 防碰撞辅助系统控制单元的学习值】:



## 5. 点击“继续”:




6. 复位完成，点击“继续”；



7. 再次读取故障码，故障码状态变为【已存储】，故障码可以清除，维修完成





## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。-